
TP70 Calibration v2.68c.exe






- 1.選擇 com port
- 2. 選擇 Baudrate (TP70 預設 9600)
- 3. 連線 Strat Protocol



- 4. 連線成功即顯示程式版號
- 5. 校正 Calibration。機台亮藍燈,將白卡置中放入



- 6. 白卡值若不對,請確認白卡是否正確,並重複步驟五(現有白卡多為11)
- 7. 結束連線,關閉工具